Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

***Zajištění strategických dokumentů Mohelnicko***
***CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080_0009956***

# *Část 8 – Generel mostů obce Třeština*




*Objednatel*: ***Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko***
*U Brány 916/2*
*789 85 Mohelnice*

*Zhotovitel*: ***MK Consult, v.o.s.***
*Drážďanská 493/40*
*400 07 Ústí nad Labem*

*září 2021*

**Obsah**

Průvodní zpráva ..... 2
Úvod ..... 2-3
Popis území ..... 3
Průzkum v terénu ..... 3
Fotodokumentace ..... 3-13

Tabulková část pasportu ..... 14
Mostní listy ..... 14-23

Grafická část pasportu ..... 24
Klad listů ..... 24
List 1–3 ..... 25 - 27
Schémata mostních objektů..... 28 - 48

# PRŮVODNÍ ZPRÁVA
## OBEC TŘEŠTINA – GENEREL MOSTŮ

### 1. Úvod

Tento dokument představuje tištěnou podobu zpracované veřejné zakázky "Generel mostů v obci Třeština".
Objednatelem zakázky je svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko s podporou fondu EU (Evropský sociální fond - operační program Zaměstnanost). Cílem zakázky je zpracování pasportu (tj. evidence) mostů v rámci území obce Třeština.

Pasport je proveden na základě dostupného seznamu mostních konstrukcí zpracovaného před cca 8 lety a podrobného místního šetření na území celé obce. Jako podklad byl použit situační výkres s vyznačenými místy mostních konstrukcí. Na místě se zaměřily základní rozměry celého mostu včetně mostních výbav (zábradlí, svodidla,...). V grafické části pasportu jsou u mostních konstrukcí zobrazena evidenční čísla s číslem místních komunikací.

Vlastní zpracováni bylo provedeno v databázovém GIS Kompas 5:




*ukázka z prostředí programu Kompas 5*

Datové výstupy jsou vytvořeny pomocí exportu do příslušných formátů.

Ve smyslu zadávacích podmínek, resp. uzavřené smlouvy o dílo, jsou výstupy zpracovány ve třech podobách:

- Tištěný dokument (1x)
- Elektronická verze tištěné PDF a fotodokumentace (1x na DVD nosiči)
- Digitální formát pro implementaci do GIS obce (formát SHP, DWG v souřadném systému JTSK)

Vlastní obsah pasportu mostu je na následujících stranách vytištěn ve formě mostního listu se základními údaji mostní konstrukce a schématického nákresu jako přílohou.

## 2. Popis území

Obec Třeština se rozprostírá na ploše 543 ha severovýchodně od Mohelnice, od které je vzdálena cca 2,5 km. Obcí prochází místní komunikace a je zde křižovatka silnic na Mohelnici, Dubicko a Bohuslavice. Nedaleko za obcí, směrem k silnici spojující město Mohelnici s Úsovem se stékají Lužický potok s říčkou Rohlenkou.Bytová zástavba je tvořena převážně rodinnými domy a je soustředěna kolem místních komunikací. Na území obce je postaveno několik málo rekreačních chat a obydlí v nichž má částečný pobyt cca 30 rekreantů. V obci je vybudována základní občanská vybavenost, infrastruktura je vbudována jen částečně. V řešeném období se předpokládá cca stejný stav v počtu trvale bydlících obyvatel.

## 3. Průzkum v terénu

V rámci terénního průzkumu byly mostní konstrukce z předem připravených map s vyznačením místa vyhledány a následně zaměřeny. V obci byly nalezeny převážně propustkové konstrukce, tedy konstrukce s rozpětím do 2 m. U všech mostů byly zaměřeny základní rozměry (výška od terénu, délka, šířka), ale také dílčí konstrukce jako jsou římsy, zábralí, opěry apod. Stav konstrukcí byl hodnocen vizuálně, nebyly prováděny žádné destruktivní či nedestruktivní zkoušky betonu. Určení stavu mostů probíhalo dle platné normy ČSN 73 6221 v sedmi stupních viz tabulka č.1.

| | | |
|---|---|---|
| I. | Bezvadný stav | Most zcela bez vad. |
| II. | Velmi dobrý stav | Pouze drobné vady, které neovlivní zatížitelnost mostu. |
| III. | Dobrý stav | Závažnější vady, které neovlivní zatížitelnost mostu. |
| IV. | Uspokojivý stav | Vady a poruchy, které mohou v budoucnu zatížitelnost mostu ovlivnit. |
| V. | Špatný stav | Vady a poruchy ovlivňující zatížitelnost mostu odstranitelné včasnou údržbou nebo opravou. |
| VI. | Velmi špatný stav | Vady a poruchy ovlivňující zatížitelnost mostu odstranitelné jen včasnou velkou opravou zahrnující důležité části konstrukce mostu. |
| VII. | Havarijní stav | Stav mostu, který zásadně ovlivňuje jeho zatížitelnost a vyžadující okamžité opatření k odvrácení hrozící katastrofy. |

Tabulka 1

Během prohlídky byla prováděna fotodokumentace.

Fotodokumentace:





Most 1c-M1 – svršek





Most 1c-M1 – spodní stavba + pohled



Most 1c-M1 – pohled



Most 1c-M1 – svršek



Most 1c-M1 – pohled



Most 1c-M1 – spodní stavba



Most 2c-M1 – svršek



Most 2c-M1 – pohled



Most 2c-M1 – pohled



Most 2c-M1 – trhlina v křídlu



Most 2c-M1 – pohled od rybníka



Most 3c-M1 – pohled



Most 3c-M1 – svršek



Most 4c-M1 – pohled



Most 4c-M1 – svršek



Most 5c-M1 – pohled



Most 5c-M1 – svršek



Most 5c-M1 – spodní stavba



Most 5c-M1 – spodní stavba



Most 5c-M1 – spodní stavba



Most 6c-M1 – svršek



Most 6c-M1 – spodní stavba



Most 6c-M1 – vetknutí



Most 6c-M1 – spodní stavba



Most 7c-M1 – svršek



Most 7c-M1 – spodní stavba



Most 7c-M1 – pohled



Most 7c-M1 – zábradlí



Most 8c-M1 – svršek



Most 8c-M1 – pohled



Most 9c-M1 – svršek



Most 9c-M1 – spodní stavba



Most 9c-M2 – svršek



Most 10c-M1 – svršek



Most 9c-M2 – pohled



Most 11c-M1 – svršek



Most 11c-M1 – pohled



Most 11c-M1 – spodní stavba



Most 11c-M1 – spodní stavba



Most 12c-M1 – svršek



Most 12c-M1 – spodní stavba





Most 12c-M1 – uložení NK

V Ústí nad Labem 25. 9. 2021

MK Consult, v.o.s.
Drážďanská 493/40, 400 07 Ústí n. L.
IČ: 254 72 593, tel.: 475 500 408

Ing. Miroslav Šikula
ředitel

# TABULKOVÁ ČÁST

## Obec Třeština – generel mostů

### Mostní list mostu pozemní komunikace

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ev.č.mostu:** | 1d-M1 | | | | |
| **Název mostu:** | betonový most u obecního úřadu | | | | |
| **Místní název:** | - | | | | |
| Předmět přemostění: | | místní potok | | | |
| Převáděná komunikace: | | místní komunikace IV. třídy | | | |
| Staničení liniové: | - | Staničení na úseku: | | - | |
| Rok postavení (odhad): | | 1970 | | | |
| Rok poslední rekonstrukce: | | - | | | |
| Kraj: | Olomoucký | | | | |
| Okres: | Šumperk | | | | |
| Obec: | Třeština | | | | |
| Katastrální území: | Třeština [770795] | | | | |
| Lokalita: | p.č. 1102 | | | | |
| Správce mostu: | obec Třeština | | | | |
| Dl.přemostění (v ose): | 2,000 m | Dl.nosné kce: | 2,400 m | Šikmost: | 90 ° |
| Volná šířka: | 24,795 m | Celk.šířka mostu: | 25,000 m | Plocha mostu: | 50,24 m2 |
| **Nosná konstrukce** | | | | | |
| celkový počet polí: | 1 | | | | |
| Podrobný popis nosné konstrukce: | | | | | |
| Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska tl. 140 mm, která je na různých místech podepřena také ocelovými I120 nosníky. Deska je uložena na zdech betonového koryta toku, které jsou tímro krajními opěrami. | | | | | |
| **Popis skupin polí** | | | | | |
| Počet polí: | 1 | Světlost šikmá: | - | Světlost kolmá: | 2,000 m |
| Konstrukční výška: | 0,140 m | Rozpětí: | 2,200 m | Stavební výška: | 0,240 m |
| Druh statického působení: | | prosté uložení desky | | | |
| **Způsob uložení NK** | | | | | |
| prosté uložení | | | | | |
| **Mostní závěry** | | | | | |
| Nejsou | | | | | |
| **Izolace nosné konstrukce** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Spodní stavba** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Opěry** | | | | | |
| dvě žel.betonové monolitické stěny (opěry) jsou vetknuty do základové desky v rámci rámové kce, tl. 0,25 m. Tímto způsobem je tvořeno koryto potoka protákajícího přes obec Třeština | | | | | |
| **Přechodová oblast** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Vozovka/chodníky** | | | | | |
| Povrch komunikace: | betonová dlažba | | | | |
| Povrch chodníku: | - | | | | |
| **Odvodnění mostu** | | | | | |
| vypustě nejsou, odvodněno vyspádováním do přilehlého terénu | | | | | |
| **Záchytná zařízení** | | | | | |
| Zábradlí: | Na jedné římse je provedeno zábradlí výšky 700 mm | | | | |
| Jiné vybavení: | - | | | | |
| **Ostatní údaje** | | | | | |
| Výška mostu nad terénem: 1,280 m | | | | | |
| **Správní údaje** | | | | | |
| Archivace projektu: | obec Třeština | | | | |
| **Klasifikační stupeň stavu mostu*** | | | | | |
| nosná konstrukce: | II - Velmi dobrý | | | | |
| spodní stavba: | III - Dobrý | | | | |
| Použitelnost: | I - Použitelný | | | | |
| Rok provedení poslední HPM (MPM): | | neznámý | | | |
| Datum zpracování mostního listu: | | 09/2021 | | | |

* Stavy mostů dle ČSN 73 6221

### Mostní list mostu pozemní komunikace

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ev.č.mostu:** | 1c-M1 | | | | |
| **Název mostu:** | betonový most u fary | | | | |
| **Místní název:** | - | | | | |
| Předmět přemostění: | | místní potok | | | |
| Převáděná komunikace: | | místní komunikace III. třídy | | | |
| Staničení liniové: | - | Staničení na úseku: | | - | |
| Rok postavení (odhad): | | 1965 | | | |
| Rok poslední rekonstrukce: | | - | | | |
| Kraj: | Olomoucký | | | | |
| Okres: | Šumperk | | | | |
| Obec: | Třeština | | | | |
| Katastrální území: | Třeština [770795] | | | | |
| Lokalita: | p.č. 15, 14/1, 1102 | | | | |
| Správce mostu: | obec Třeština | | | | |
| Dl.přemostění (v ose): | 2,000 m | Dl.nosné kce: | 2,500 m | Šikmost: | 90 ° |
| Volná šířka: | 4,400 m | Celk.šířka mostu: | 4,950 m | Plocha mostu: | 12,38 m2 |
| **Nosná konstrukce** | | | | | |
| celkový počet polí: | 1 | | | | |
| Podrobný popis nosné konstrukce: | | | | | |
| Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska tl. 300 mm, která je vynášena ocelovými I120 nosníky. Nosníky jsou vetknuty do opěr po vzdálenostech 6x900 mm. | | | | | |
| **Popis skupin polí** | | | | | |
| Počet polí: | 1 | Světlost šikmá: | - | Světlost kolmá: | 2,000 m |
| Konstrukční výška: | 0,420 m | Rozpětí: | 2,250 m | Stavební výška: | 0,840 m |
| Druh statického působení: | | ocelové spřažené nosníky vetknuty do opěr | | | |
| **Způsob uložení NK** | | | | | |
| nosná konstrukce vetknuta do opěr | | | | | |
| **Mostní závěry** | | | | | |
| Nejsou | | | | | |
| **Izolace nosné konstrukce** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Spodní stavba** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Opěry** | | | | | |
| dvě žel.betonové monolitické stěny (opěry) jsou vetknuty do základové desky v rámci rámové kce, tl. 0,25 m. Tímto způsobem je tvořeno koryto potoka protákajícího přes obec Třeština | | | | | |
| **Přechodová oblast** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Vozovka/chodníky** | | | | | |
| Povrch komunikace: | štěrk | | | | |
| Povrch chodníku: | - | | | | |
| **Odvodnění mostu** | | | | | |
| vypustě nejsou, odvodněno vyspádováním do přilehlého terénu | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Záchytná zařízení** | | | | | |
| Zábradlí: | Na obou římsách je provedeno zábradlí výšky 720 mm | | | | |
| Jiné vybavení: | - | | | | |
| **Ostatní údaje** | | | | | |
| Výška mostu nad terénem: 2,160 m | | | | | |
| **Správní údaje** | | | | | |
| Archivace projektu: | obec Třeština | | | | |
| **Klasifikační stupeň stavu mostu*** | | | | | |
| nosná konstrukce: | III - Dobrý | | | | |
| spodní stavba: | III - Dobrý | | | | |
| Použitelnost: | I - Použitelný | | | | |
| Rok provedení poslední HPM (MPM): | | neznámý | | | |
| Datum zpracování mostního listu: | | 09/2021 | | | |

* Stavy mostů dle ČSN 73 6221

## Mostní list mostu pozemní komunikace

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ev.č.mostu:** | 2c-M1 | | | | |
| **Název mostu:** | betonový most u rybníka | | | | |
| **Místní název:** | - | | | | |
| Předmět přemostění: | | místní potok | | | |
| Převáděná komunikace: | | místní komunikace III. třídy | | | |
| Staničení liniové: | - | Staničení na úseku: | | - | |
| Rok postavení (odhad): | | 1970 | | | |
| Rok poslední rekonstrukce: | | - | | | |
| Kraj: | Olomoucký | | | | |
| Okres: | Šumperk | | | | |
| Obec: | Třeština | | | | |
| Katastrální území: | Třeština [770795] | | | | |
| Lokalita: | p.č. 1102 | | | | |
| Správce mostu: | obec Třeština | | | | |
| Dl.přemostění (v ose): | 2,000 m | Dl.nosné kce: | 2,500 m | Šikmost: | 66 ° |
| Volná šířka: | 6,110 m | Celk.šířka mostu: | 6,465 m | Plocha mostu: | 17,70 m2 |
| **Nosná konstrukce** | | | | | |
| celkový počet polí: | 1 | | | | |
| Podrobný popis nosné konstrukce: | | | | | |
| Nosnou část tvoří železobetonová klenbová konstrukce s navazujícími mostními křídly. Nosná vodorovná část je vetknuta do spodní stavby, tedy opěr, které tvoří koryto toku. | | | | | |
| **Popis skupin polí** | | | | | |
| Počet polí: | 1 | Světlost šikmá: | - | Světlost kolmá: | 2,000 m |
| Konstrukční výška: | 0,250 m | Rozpětí: | 2,250 m | Stavební výška: | 0,485 m |
| Druh statického působení: | | klenba | | | |
| **Způsob uložení NK** | | | | | |
| nosná konstrukce vetknuta do opěr | | | | | |
| **Mostní závěry** | | | | | |
| Nejsou | | | | | |
| **Izolace nosné konstrukce** | | | | | |
| celoplošně natavovaný asfaltový pás | | | | | |
| **Spodní stavba** | | | | | |
| na opěry navazují mostní křídla. Špatný stav mostních křídel, tvorba trhlin | | | | | |
| **Opěry** | | | | | |
| dvě žel.betonové monolitické stěny (opěry) jsou vetknuty do základové desky v rámci rámové kce, tl. 0,25 m. Tímto způsobem je tvořeno koryto potoka protákajícího přes obec Třeština | | | | | |
| **Přechodová oblast** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Vozovka/chodníky** | | | | | |
| Povrch komunikace: | asfaltobeton | | | | |
| Povrch chodníku: | - | | | | |
| **Odvodnění mostu** | | | | | |
| vypustě nejsou, odvodněno vyspádováním do přilehlého terénu | | | | | |
| **Záchytná zařízení** | | | | | |
| Zábradlí: | Na obou římsách je provedeno zábradlí výšky 1060 mm | | | | |
| Jiné vybavení: | - | | | | |
| **Ostatní údaje** | | | | | |
| Výška mostu nad terénem: 3,430 m | | | | | |
| **Správní údaje** | | | | | |
| Archivace projektu: | obec Třeština | | | | |
| **Klasifikační stupeň stavu mostu*** | | | | | |
| nosná konstrukce: | IV - Uspokojivý | | | | |
| spodní stavba: | II - Velmi dobrý | | | | |
| Použitelnost: | I - Použitelný | | | | |
| Rok provedení poslední HPM (MPM): | | neznámý | | | |
| Datum zpracování mostního listu: | | 09/2021 | | | |

* Stavy mostů dle ČSN 73 6221

## Mostní list mostu pozemní komunikace

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ev.č.mostu:** | 3c-M1 | | | | |
| **Název mostu:** | betonový most u rybníka | | | | |
| **Místní název:** | - | | | | |
| Předmět přemostění: | | místní potok | | | |
| Převáděná komunikace: | | místní komunikace III. třídy | | | |
| Staničení liniové: | - | Staničení na úseku: | | - | |
| Rok postavení (odhad): | | 1975 | | | |
| Rok poslední rekonstrukce: | | - | | | |
| Kraj: | Olomoucký | | | | |
| Okres: | Šumperk | | | | |
| Obec: | Třeština | | | | |
| Katastrální území: | Třeština [770795] | | | | |
| Lokalita: | p.č. 1102 | | | | |
| Správce mostu: | obec Třeština | | | | |
| Dl.přemostění (v ose): | 0,800 m | Dl.nosné kce: | 1,030 m | Šikmost: | 50 ° |
| Volná šířka: | - | Celk.šířka mostu: | 8,195 m | Plocha mostu: | 8,44 m2 |
| **Nosná konstrukce** | | | | | |
| celkový počet polí: | 1 | | | | |
| Podrobný popis nosné konstrukce: | | | | | |
| Betonová trubní nosná konstrukce DN800. Uložení konstrukce na podkladní betonové desce | | | | | |
| **Popis skupin polí** | | | | | |
| Počet polí: | 1 | Světlost šikmá: | - | Světlost kolmá: | 0,800 m |
| Konstrukční výška: | 0,115 m | Rozpětí: | 0,915 m | Stavební výška: | 1,250 m |
| Druh statického působení: | | trám prostý | | | |

| | |
|---|---|
| **Způsob uložení NK** | |
| prosté uložení | |
| **Mostní závěry** | |
| Nejsou | |
| **Izolace nosné konstrukce** | |
| - | |
| **Spodní stavba** | |
| - | |
| **Opěry** | |
| - | |
| **Přechodová oblast** | |
| - | |
| **Vozovka/chodníky** | |
| Povrch komunikace: | asfaltobeton |
| Povrch chodníku: | - |
| **Odvodnění mostu** | |
| vypustě nejsou, odvodněno vyspádováním do přilehlého terénu | |
| **Záchytná zařízení** | |
| Zábradlí: | - |
| Jiné vybavení: | - |
| **Ostatní údaje** | |
| - | |
| **Správní údaje** | |
| Archivace projektu: | obec Třeština |
| **Klasifikační stupeň stavu mostu*** | |
| nosná konstrukce: | II - Velmi dobrý |
| spodní stavba: | II - Velmi dobrý |
| Použitelnost: | I - Použitelný |
| Rok provedení poslední HPM (MPM): | neznámý |
| Datum zpracování mostního listu: | 09/2021 |

* Stavy mostů dle ČSN 73 6221

## Mostní list mostu pozemní komunikace

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ev.č.mostu:** | 3c-M2 | | | | |
| **Název mostu:** | betonový most u rybníka | | | | |
| **Místní název:** | - | | | | |
| Předmět přemostění: | | místní potok | | | |
| Převáděná komunikace: | | místní komunikace III. třídy | | | |
| Staničení liniové: | - | Staničení na úseku: | | - | |
| Rok postavení (odhad): | | 1975 | | | |
| Rok poslední rekonstrukce: | | - | | | |
| Kraj: | Olomoucký | | | | |
| Okres: | Šumperk | | | | |
| Obec: | Třeština | | | | |
| Katastrální území: | Třeština [770795] | | | | |
| Lokalita: | p.č. 127, 1102 | | | | |
| Správce mostu: | obec Třeština | | | | |
| Dl.přemostění (v ose): | 1,000 m | Dl.nosné kce: | 1,260 m | Šikmost: | 90 ° |
| Volná šířka: | - | Celk.šířka mostu: | 29,65 m | Plocha mostu: | 37,36 m2 |
| **Nosná konstrukce** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| celkový počet polí: | 1 | | | | |
| Podrobný popis nosné konstrukce: | | | | | |
| Betonová trubní nosná konstrukce DN10000. Uložení konstrukce na podkladní betonové desce | | | | | |
| **Popis skupin polí** | | | | | |
| Počet polí: | 1 | Světlost šikmá: | - | Světlost kolmá: | 1,000 m |
| Konstrukční výška: | 0,130 m | Rozpětí: | 1,130 m | Stavební výška: | - |
| Druh statického působení: | | trám prostý | | | |
| **Způsob uložení NK** | | | | | |
| prosté uložení | | | | | |
| **Mostní závěry** | | | | | |
| Nejsou | | | | | |
| **Izolace nosné konstrukce** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Spodní stavba** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Opěry** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Přechodová oblast** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Vozovka/chodníky** | | | | | |
| Povrch komunikace: | zatravněno | | | | |
| Povrch chodníku: | - | | | | |
| **Odvodnění mostu** | | | | | |
| vypustě nejsou, odvodněno vyspádováním do přilehlého terénu | | | | | |
| **Záchytná zařízení** | | | | | |
| Zábradlí: | - | | | | |
| Jiné vybavení: | - | | | | |
| **Ostatní údaje** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Správní údaje** | | | | | |
| Archivace projektu: | obec Třeština | | | | |
| **Klasifikační stupeň stavu mostu*** | | | | | |
| nosná konstrukce: | II - Velmi dobrý | | | | |
| spodní stavba: | II - Velmi dobrý | | | | |
| Použitelnost: | I - Použitelný | | | | |
| Rok provedení poslední HPM (MPM): | | neznámý | | | |
| Datum zpracování mostního listu: | | 09/2021 | | | |

* Stavy mostů dle ČSN 73 6221

## Mostní list mostu pozemní komunikace

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ev.č.mostu:** | 4c-M1 | | | | |
| **Název mostu:** | betonový most u hřbitova | | | | |
| **Místní název:** | - | | | | |
| Předmět přemostění: | | místní potok | | | |
| Převáděná komunikace: | | místní komunikace III. třídy | | | |
| Staničení liniové: | - | Staničení na úseku: | | - | |
| Rok postavení (odhad): | | 1970 | | | |
| Rok poslední rekonstrukce: | | - | | | |
| Kraj: | Olomoucký | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Okres: | Šumperk | | | | |
| Obec: | Třeština | | | | |
| Katastrální území: | Třeština [770795] | | | | |
| Lokalita: | p.č. 301 | | | | |
| Správce mostu: | obec Třeština | | | | |
| Dl.přemostění (v ose): | 1,000 m | Dl.nosné kce: | 1,260 m | Šikmost: | 35 ° |
| Volná šířka: | - | Celk.šířka mostu: | 14,50 m | Plocha mostu: | 18,27 m2 |
| **Nosná konstrukce** | | | | | |
| celkový počet polí: | 1 | | | | |
| Podrobný popis nosné konstrukce: | | | | | |
| Betonová trubní nosná konstrukce DN10000. Uložení konstrukce na podkladní betonové desce | | | | | |
| **Popis skupin polí** | | | | | |
| Počet polí: | 1 | Světlost šikmá: | - | Světlost kolmá: | 1,000 m |
| Konstrukční výška: | 0,130 m | Rozpětí: | 1,130 m | Stavební výška: | - |
| Druh statického působení: | | trám prostý | | | |
| **Způsob uložení NK** | | | | | |
| prosté uložení | | | | | |
| **Mostní závěry** | | | | | |
| Nejsou | | | | | |
| **Izolace nosné konstrukce** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Spodní stavba** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Opěry** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Přechodová oblast** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Vozovka/chodníky** | | | | | |
| Povrch komunikace: | asfaltobeton | | | | |
| Povrch chodníku: | - | | | | |
| **Odvodnění mostu** | | | | | |
| vypustě nejsou, odvodněno vyspádováním do přilehlého terénu | | | | | |
| **Záchytná zařízení** | | | | | |
| Zábradlí: | - | | | | |
| Jiné vybavení: | - | | | | |
| **Ostatní údaje** | | | | | |
| propustek zanesen bahnem | | | | | |
| **Správní údaje** | | | | | |
| Archivace projektu: | obec Třeština | | | | |
| **Klasifikační stupeň stavu mostu*** | | | | | |
| nosná konstrukce: | II - Velmi dobrý | | | | |
| spodní stavba: | II - Velmi dobrý | | | | |
| Použitelnost: | I - Použitelný | | | | |
| Rok provedení poslední HPM (MPM): | | neznámý | | | |
| Datum zpracování mostního listu: | | 09/2021 | | | |

* Stavy mostů dle ČSN 73 6221

## Mostní list mostu pozemní komunikace

| | |
|---|---|
| **Ev.č.mostu:** | 5c-M1 |
| **Název mostu:** | betonový most na Trávník |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Místní název:** | - | | | | |
| Předmět přemostění: | | místní potok | | | |
| Převáděná komunikace: | | místní komunikace III. třídy | | | |
| Staničení liniové: | - | Staničení na úseku: | | - | |
| Rok postavení (odhad): | | 1970 | | | |
| Rok poslední rekonstrukce: | | - | | | |
| Kraj: | Olomoucký | | | | |
| Okres: | Šumperk | | | | |
| Obec: | Třeština | | | | |
| Katastrální území: | Třeština [770795] | | | | |
| Lokalita: | p.č. 2334 | | | | |
| Správce mostu: | obec Třeština | | | | |
| Dl.přemostění (v ose): | 1,960 m | Dl.nosné kce: | 2,460 m | Šikmost: | 68 ° |
| Volná šířka: | - | Celk.šířka mostu: | 3,50 m | Plocha mostu: | 8,61 m2 |
| **Nosná konstrukce** | | | | | |
| celkový počet polí: | 1 | | | | |
| Podrobný popis nosné konstrukce: | | | | | |
| Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska v rámci rámové konstrukce, tl. 0,25 m. Rámová konstrukce je monolitická. | | | | | |
| **Popis skupin polí** | | | | | |
| Počet polí: | 1 | Světlost šikmá: | 2,120 m | Světlost kolmá: | 1,960 m |
| Konstrukční výška: | 0,210 m | Rozpětí: | 2,210 m | Stavební výška: | 0,390 m |
| Druh statického působení: | | rám | | | |
| **Způsob uložení NK** | | | | | |
| rámová konstrukce, vetknutí | | | | | |
| **Mostní závěry** | | | | | |
| Nejsou | | | | | |
| **Izolace nosné konstrukce** | | | | | |
| celoplošně natavovaný asfaltový pás | | | | | |
| **Spodní stavba** | | | | | |
| mostní křídla navazují na opěry, založení mostu plošně | | | | | |
| **Opěry** | | | | | |
| krajní žel.betonové opěry vetknuty do podkladní betonové desky | | | | | |
| **Přechodová oblast** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Vozovka/chodníky** | | | | | |
| Povrch komunikace: | nezpevněno | | | | |
| Povrch chodníku: | - | | | | |
| **Odvodnění mostu** | | | | | |
| vypustě nejsou, odvodněno vyspádováním do přilehlého terénu | | | | | |
| **Záchytná zařízení** | | | | | |
| Zábradlí: | - | | | | |
| Jiné vybavení: | - | | | | |
| **Ostatní údaje** | | | | | |
| výška mostu nad terénem 1,615 m | | | | | |
| **Správní údaje** | | | | | |
| Archivace projektu: | obec Třeština | | | | |
| **Klasifikační stupeň stavu mostu*** | | | | | |
| nosná konstrukce: | II - Velmi dobrý | | | | |
| spodní stavba: | II - Velmi dobrý | | | | |
| Použitelnost: | I - Použitelný | | | | |

| | |
|---|---|
| Rok provedení poslední HPM (MPM): | neznámý |
| Datum zpracování mostního listu: | 09/2021 |

* Stavy mostů dle ČSN 73 6221

## Mostní list mostu pozemní komunikace

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ev.č.mostu:** | 6c-M1 | | | | |
| **Název mostu:** | betonový most na cvičišti | | | | |
| **Místní název:** | - | | | | |
| Předmět přemostění: | | Lužní potok | | | |
| Převáděná komunikace: | | místní komunikace III. třídy | | | |
| Staničení liniové: | - | Staničení na úseku: | | - | |
| Rok postavení (odhad): | | 1970 | | | |
| Rok poslední rekonstrukce: | | - | | | |
| Kraj: | Olomoucký | | | | |
| Okres: | Šumperk | | | | |
| Obec: | Třeština | | | | |
| Katastrální území: | Třeština [770795] | | | | |
| Lokalita: | p.č. 2060 | | | | |
| Správce mostu: | obec Třeština | | | | |
| Dl.přemostění (v ose): | 2,530 m | Dl.nosné kce: | 3,530 m | Šikmost: | 90 ° |
| Volná šířka: | - | Celk.šířka mostu: | 4,50 m | Plocha mostu: | 15,89 m2 |
| **Nosná konstrukce** | | | | | |
| celkový počet polí: | 1 | | | | |
| Podrobný popis nosné konstrukce: | | | | | |
| Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska vetknutá do opěr, tl. 0,20 m s náběhovanými boky. Rámová konstrukce je monolitická. | | | | | |
| **Popis skupin polí** | | | | | |
| Počet polí: | 1 | Světlost šikmá: | - | Světlost kolmá: | 2,530 m |
| Konstrukční výška: | 0,200 m | Rozpětí: | 3,030 m | Stavební výška: | 0,300 m |
| Druh statického působení: | | rám | | | |
| **Způsob uložení NK** | | | | | |
| rámová konstrukce, vetknutí | | | | | |
| **Mostní závěry** | | | | | |
| Nejsou | | | | | |
| **Izolace nosné konstrukce** | | | | | |
| celoplošně natavovaný asfaltový pás | | | | | |
| **Spodní stavba** | | | | | |
| na opěry navazují mostní křídla | | | | | |
| **Opěry** | | | | | |
| krajní žel.betonové jsou plošně založeny, tl. cca 0,5 m | | | | | |
| **Přechodová oblast** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Vozovka/chodníky** | | | | | |
| Povrch komunikace: | nezpevněno | | | | |
| Povrch chodníku: | - | | | | |
| **Odvodnění mostu** | | | | | |
| vypustě nejsou, odvodněno vyspádováním do přilehlého terénu | | | | | |
| **Záchytná zařízení** | | | | | |
| Zábradlí: | - | | | | |
| Jiné vybavení: | - | | | | |
| **Ostatní údaje** | | | | | |

| | |
|---|---|
| výška mostu nad terénem 1,960 m | |
| **Správní údaje** | |
| Archivace projektu: | obec Třeština |
| **Klasifikační stupeň stavu mostu*** | |
| nosná konstrukce: | II - Velmi dobrý |
| spodní stavba: | II - Velmi dobrý |
| Použitelnost: | I - Použitelný |
| Rok provedení poslední HPM (MPM): | neznámý |
| Datum zpracování mostního listu: | 09/2021 |

* Stavy mostů dle ČSN 73 6221

## Mostní list mostu pozemní komunikace

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ev.č.mostu:** | 7c-M1 | | | | |
| **Název mostu:** | betonový most u hřiště | | | | |
| **Místní název:** | - | | | | |
| Předmět přemostění: | | místní potok | | | |
| Převáděná komunikace: | | místní komunikace III. třídy | | | |
| Staničení liniové: | - | Staničení na úseku: | | - | |
| Rok postavení (odhad): | | 1970 | | | |
| Rok poslední rekonstrukce: | | - | | | |
| Kraj: | Olomoucký | | | | |
| Okres: | Šumperk | | | | |
| Obec: | Třeština | | | | |
| Katastrální území: | Třeština [770795] | | | | |
| Lokalita: | p.č. 230 | | | | |
| Správce mostu: | obec Třeština | | | | |
| Dl.přemostění (v ose): | 2,260 m | Dl.nosné kce: | 2,520 m | Šikmost: | 90 ° |
| Volná šířka: | 3,820 m | Celk.šířka mostu: | 3,980 m | Plocha mostu: | 10,03 m2 |
| **Nosná konstrukce** | | | | | |
| celkový počet polí: | 1 | | | | |
| Podrobný popis nosné konstrukce: | | | | | |
| Nosná konstrukce tvořena betonovými troubami 2x DN1000 s vyzděnými čely. Trouby jsou zakryty betonovou deskou. | | | | | |
| **Popis skupin polí** | | | | | |
| Počet polí: | 2 | Světlost šikmá: | - | Světlost kolmá: | 1,000 m |
| Konstrukční výška: | 0,130+0,180 m | Rozpětí: | 1,130 m | Stavební výška: | 0,605 m |
| Druh statického působení: | | trám prostý + prostá deska | | | |
| **Způsob uložení NK** | | | | | |
| prosté uložení | | | | | |
| **Mostní závěry** | | | | | |
| Nejsou | | | | | |
| **Izolace nosné konstrukce** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Spodní stavba** | | | | | |
| vyzděny mostní čela u ústí betonových trub | | | | | |
| **Opěry** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Přechodová oblast** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Vozovka/chodníky** | | | | | |
| Povrch komunikace: | beton | | | | |

| | |
|---|---|
| Povrch chodníku: | - |
| **Odvodnění mostu** | |
| vypustě nejsou, odvodněno vyspádováním do přilehlého terénu | |
| **Záchytná zařízení** | |
| Zábradlí: | - |
| Jiné vybavení: | - |
| **Ostatní údaje** | |
| výška mostu nad terénem 1,505 m | |
| **Správní údaje** | |
| Archivace projektu: | obec Třeština |
| **Klasifikační stupeň stavu mostu*** | |
| nosná konstrukce: | II - Velmi dobrý |
| spodní stavba: | II - Velmi dobrý |
| Použitelnost: | I - Použitelný |
| Rok provedení poslední HPM (MPM): | neznámý |
| Datum zpracování mostního listu: | 09/2021 |

* Stavy mostů dle ČSN 73 6221

## Mostní list mostu pozemní komunikace

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ev.č.mostu:** | 8c-M1 | | | | |
| **Název mostu:** | betonový most na Močidlech | | | | |
| **Místní název:** | - | | | | |
| Předmět přemostění: | | Lužní potok | | | |
| Převáděná komunikace: | | místní komunikace III. třídy | | | |
| Staničení liniové: | - | Staničení na úseku: | | - | |
| Rok postavení (odhad): | | 1970 | | | |
| Rok poslední rekonstrukce: | | - | | | |
| Kraj: | Olomoucký | | | | |
| Okres: | Šumperk | | | | |
| Obec: | Třeština | | | | |
| Katastrální území: | Třeština [770795] | | | | |
| Lokalita: | p.č. 2060, v návaznosti na p.č. 2093 | | | | |
| Správce mostu: | obec Třeština | | | | |
| Dl.přemostění (v ose): | 2,100 m | Dl.nosné kce: | 3,100 m | Šikmost: | 90 ° |
| Volná šířka: | - | Celk.šířka mostu: | 2,850 m | Plocha mostu: | 8,84 m2 |
| **Nosná konstrukce** | | | | | |
| celkový počet polí: | 1 | | | | |
| Podrobný popis nosné konstrukce: | | | | | |
| Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska vetknutá do opěr, tl. 0,20 m s náběhovanými boky. Rámová konstrukce je monolitická. | | | | | |
| **Popis skupin polí** | | | | | |
| Počet polí: | 1 | Světlost šikmá: | - | Světlost kolmá: | 2,100 m |
| Konstrukční výška: | 0,200 m | Rozpětí: | 2,600 m | Stavební výška: | 0,380 m |
| Druh statického působení: | | rám | | | |
| **Způsob uložení NK** | | | | | |
| rámová konstrukce, vetknutí | | | | | |
| **Mostní závěry** | | | | | |
| Nejsou | | | | | |
| **Izolace nosné konstrukce** | | | | | |
| celoplošně natavovaný asfaltový pás | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Spodní stavba** | |
| na opěry navazují mostní křídla | |
| **Opěry** | |
| krajní žel.betonové jsou plošně založeny, tl. cca 0,5 m | |
| **Přechodová oblast** | |
| - | |
| **Vozovka/chodníky** | |
| Povrch komunikace: | nezpevněno |
| Povrch chodníku: | - |
| **Odvodnění mostu** | |
| vypustě nejsou, odvodněno vyspádováním do přilehlého terénu | |
| **Záchytná zařízení** | |
| Zábradlí: | - |
| Jiné vybavení: | - |
| **Ostatní údaje** | |
| výška mostu nad terénem 1,650 m | |
| **Správní údaje** | |
| Archivace projektu: | obec Třeština |
| **Klasifikační stupeň stavu mostu*** | |
| nosná konstrukce: | II - Velmi dobrý |
| spodní stavba: | II - Velmi dobrý |
| Použitelnost: | I - Použitelný |
| Rok provedení poslední HPM (MPM): | neznámý |
| Datum zpracování mostního listu: | 09/2021 |

* Stavy mostů dle ČSN 73 6221

## Mostní list mostu pozemní komunikace

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ev.č.mostu:** | 8c-M2 | | | | |
| **Název mostu:** | betonový most na Kluč | | | | |
| **Místní název:** | - | | | | |
| Předmět přemostění: | | Lužní potok | | | |
| Převáděná komunikace: | | místní komunikace III. třídy | | | |
| Staničení liniové: | - | Staničení na úseku: | | - | |
| Rok postavení (odhad): | | 1970 | | | |
| Rok poslední rekonstrukce: | | - | | | |
| Kraj: | Olomoucký | | | | |
| Okres: | Šumperk | | | | |
| Obec: | Třeština | | | | |
| Katastrální území: | Třeština [770795] | | | | |
| Lokalita: | p.č. 2060, v návaznosti na p.č. 2093 | | | | |
| Správce mostu: | obec Třeština | | | | |
| Dl.přemostění (v ose): | 2,100 m | Dl.nosné kce: | 3,100 m | Šikmost: | 90 ° |
| Volná šířka: | - | Celk.šířka mostu: | 2,850 m | Plocha mostu: | 8,84 m2 |
| **Nosná konstrukce** | | | | | |
| celkový počet polí: | 1 | | | | |
| Podrobný popis nosné konstrukce: | | | | | |
| Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska vetknutá do opěr, tl. 0,20 m s náběhovanými boky. Rámová konstrukce je monolitická. | | | | | |
| **Popis skupin polí** | | | | | |
| Počet polí: | 1 | Světlost šikmá: | - | Světlost kolmá: | 2,100 m |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konstrukční výška: | 0,200 m | Rozpětí: | 2,600 m | Stavební výška: | 0,380 m |
| Druh statického působení: | | rám | | | |
| **Způsob uložení NK** | | | | | |
| rámová konstrukce, vetknutí | | | | | |
| **Mostní závěry** | | | | | |
| Nejsou | | | | | |
| **Izolace nosné konstrukce** | | | | | |
| celoplošně natavovaný asfaltový pás | | | | | |
| **Spodní stavba** | | | | | |
| na opěry navazují mostní křídla | | | | | |
| **Opěry** | | | | | |
| krajní žel.betonové jsou plošně založeny, tl. cca 0,5 m | | | | | |
| **Přechodová oblast** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Vozovka/chodníky** | | | | | |
| Povrch komunikace: | nezpevněno | | | | |
| Povrch chodníku: | - | | | | |
| **Odvodnění mostu** | | | | | |
| vypustě nejsou, odvodněno vyspádováním do přilehlého terénu | | | | | |
| **Záchytná zařízení** | | | | | |
| Zábradlí: | - | | | | |
| Jiné vybavení: | - | | | | |
| **Ostatní údaje** | | | | | |
| výška mostu nad terénem 1,650 m | | | | | |
| **Správní údaje** | | | | | |
| Archivace projektu: | obec Třeština | | | | |
| **Klasifikační stupeň stavu mostu*** | | | | | |
| nosná konstrukce: | II - Velmi dobrý | | | | |
| spodní stavba: | II - Velmi dobrý | | | | |
| Použitelnost: | I - Použitelný | | | | |
| Rok provedení poslední HPM (MPM): | | neznámý | | | |
| Datum zpracování mostního listu: | | 09/2021 | | | |

* Stavy mostů dle ČSN 73 6221

## Mostní list mostu pozemní komunikace

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ev.č.mostu:** | 9c-M1 | | | | |
| **Název mostu:** | most přes Lužní potok se stavidlem | | | | |
| **Místní název:** | - | | | | |
| Předmět přemostění: | | Lužní potok | | | |
| Převáděná komunikace: | | místní komunikace III. třídy | | | |
| Staničení liniové: | - | Staničení na úseku: | | - | |
| Rok postavení (odhad): | | 1970 | | | |
| Rok poslední rekonstrukce: | | - | | | |
| Kraj: | Olomoucký | | | | |
| Okres: | Šumperk | | | | |
| Obec: | Třeština | | | | |
| Katastrální území: | Třeština [770795] | | | | |
| Lokalita: | p.č. 2060, návaznost na p.č. 2053 | | | | |
| Správce mostu: | obec Třeština | | | | |
| Dl.přemostění (v ose): | 2,700 m | Dl.nosné kce: | 3,700 m | Šikmost: | 90 ° |
| Volná šířka: | 2,800 m | Celk.šířka mostu: | 3,080 m | Plocha mostu: | 11,40 m2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nosná konstrukce** | | | | | |
| celkový počet polí: | 1 | | | | |
| Podrobný popis nosné konstrukce: | | | | | |
| Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska vetknutá do opěr, tl. 0,20 m s náběhovanými boky. Rámová konstrukce je monolitická. | | | | | |
| **Popis skupin polí** | | | | | |
| Počet polí: | 1 | Světlost šikmá: | - | Světlost kolmá: | 2,700 m |
| Konstrukční výška: | 0,200 m | Rozpětí: | 3,200 m | Stavební výška: | 0,380 m |
| Druh statického působení: | | rám | | | |
| **Způsob uložení NK** | | | | | |
| rámová konstrukce, vetknutí | | | | | |
| **Mostní závěry** | | | | | |
| Nejsou | | | | | |
| **Izolace nosné konstrukce** | | | | | |
| celoplošně natavovaný asfaltový pás | | | | | |
| **Spodní stavba** | | | | | |
| na opěry navazují mostní křídla | | | | | |
| **Opěry** | | | | | |
| krajní žel.betonové jsou plošně založeny, tl. cca 0,5 m | | | | | |
| **Přechodová oblast** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Vozovka/chodníky** | | | | | |
| Povrch komunikace: | nezpevněno | | | | |
| Povrch chodníku: | - | | | | |
| **Odvodnění mostu** | | | | | |
| vypustě nejsou, odvodněno vyspádováním do přilehlého terénu | | | | | |
| **Záchytná zařízení** | | | | | |
| Zábradlí: | ocelové trubkové zábradlí výšky 1,120 m | | | | |
| Jiné vybavení: | most je vybaven stavidlem | | | | |
| **Ostatní údaje** | | | | | |
| výška mostu nad terénem 2,093 m | | | | | |
| **Správní údaje** | | | | | |
| Archivace projektu: | obec Třeština | | | | |
| **Klasifikační stupeň stavu mostu*** | | | | | |
| nosná konstrukce: | II - Velmi dobrý | | | | |
| spodní stavba: | II - Velmi dobrý | | | | |
| Použitelnost: | I - Použitelný | | | | |
| Rok provedení poslední HPM (MPM): | | neznámý | | | |
| Datum zpracování mostního listu: | | 09/2021 | | | |

* Stavy mostů dle ČSN 73 6221

## Mostní list mostu pozemní komunikace

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ev.č.mostu:** | 9c-M2 | | | | |
| **Název mostu:** | most se stavidlem přes napáječku | | | | |
| **Místní název:** | - | | | | |
| Předmět přemostění: | | Lužní potok | | | |
| Převáděná komunikace: | | místní komunikace III. třídy | | | |
| Staničení liniové: | - | Staničení na úseku: | | - | |
| Rok postavení (odhad): | | 1970 | | | |
| Rok poslední rekonstrukce: | | - | | | |
| Kraj: | Olomoucký | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Okres: | Šumperk | | | | |
| Obec: | Třeština | | | | |
| Katastrální území: | Třeština [770795] | | | | |
| Lokalita: | p.č. 2070, návaznost na p.č. 2060 | | | | |
| Správce mostu: | obec Třeština | | | | |
| Dl.přemostění (v ose): | 1,000 m | Dl.nosné kce: | 1,260 m | Šikmost: | 90 ° |
| Volná šířka: | 4,390 m | Celk.šířka mostu: | 4,970 m | Plocha mostu: | 6,26 m2 |
| **Nosná konstrukce** | | | | | |
| celkový počet polí: | 1 | | | | |
| Podrobný popis nosné konstrukce: | | | | | |
| Nosná konstrukce tvořena betonovou troubou DN1000 s vyzděnými čely s římsami. | | | | | |
| **Popis skupin polí** | | | | | |
| Počet polí: | 1 | Světlost šikmá: | - | Světlost kolmá: | 1,000 m |
| Konstrukční výška: | 0,130 m | Rozpětí: | 1,130 m | Stavební výška: | 0,855 m |
| Druh statického působení: | | trám prostý | | | |
| **Způsob uložení NK** | | | | | |
| prosté uložení | | | | | |
| **Mostní závěry** | | | | | |
| Nejsou | | | | | |
| **Izolace nosné konstrukce** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Spodní stavba** | | | | | |
| monolitické čelní zdi kolem výustí trouby. Trouba uložena na podkladní bet. desku | | | | | |
| **Opěry** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Přechodová oblast** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Vozovka/chodníky** | | | | | |
| Povrch komunikace: | nezpevněno | | | | |
| Povrch chodníku: | - | | | | |
| **Odvodnění mostu** | | | | | |
| vypustě nejsou, odvodněno vyspádováním do přilehlého terénu | | | | | |
| **Záchytná zařízení** | | | | | |
| Zábradlí: | ocelové trubkové zábradlí výšky 1,120 m | | | | |
| Jiné vybavení: | most je vybaven stavidlem | | | | |
| **Ostatní údaje** | | | | | |
| výška mostu nad terénem 1,560 m | | | | | |
| **Správní údaje** | | | | | |
| Archivace projektu: | obec Třeština | | | | |
| **Klasifikační stupeň stavu mostu*** | | | | | |
| nosná konstrukce: | II - Velmi dobrý | | | | |
| spodní stavba: | II - Velmi dobrý | | | | |
| Použitelnost: | I - Použitelný | | | | |
| Rok provedení poslední HPM (MPM): | | neznámý | | | |
| Datum zpracování mostního listu: | | 09/2021 | | | |

* Stavy mostů dle ČSN 73 6221

## Mostní list mostu pozemní komunikace

| | |
|---|---|
| **Ev.č.mostu:** | 10c-M1 |
| **Název mostu:** | betonový most u Háje |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Místní název:** | - | | | | |
| Předmět přemostění: | | místní potok | | | |
| Převáděná komunikace: | | místní komunikace III. třídy | | | |
| Staničení liniové: | - | Staničení na úseku: | | - | |
| Rok postavení (odhad): | | 1970 | | | |
| Rok poslední rekonstrukce: | | - | | | |
| Kraj: | Olomoucký | | | | |
| Okres: | Šumperk | | | | |
| Obec: | Třeština | | | | |
| Katastrální území: | Třeština [770795] | | | | |
| Lokalita: | p.č. 2160, návaznost na p.č. 2312 | | | | |
| Správce mostu: | obec Třeština | | | | |
| Dl.přemostění (v ose): | 1,650 m | Dl.nosné kce: | 2,650 m | Šikmost: | 90 ° |
| Volná šířka: | - | Celk.šířka mostu: | 2,850 m | Plocha mostu: | 7,55 m2 |
| **Nosná konstrukce** | | | | | |
| celkový počet polí: | 1 | | | | |
| Podrobný popis nosné konstrukce: | | | | | |
| Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska vetknutá do opěr, tl. 0,20 m s náběhovanými boky. Rámová konstrukce je monolitická. | | | | | |
| **Popis skupin polí** | | | | | |
| Počet polí: | 1 | Světlost šikmá: | - | Světlost kolmá: | 1,650 m |
| Konstrukční výška: | 0,200 m | Rozpětí: | 2,150 m | Stavební výška: | 0,380 m |
| Druh statického působení: | | rám | | | |
| **Způsob uložení NK** | | | | | |
| rámová konstrukce, vetknutí | | | | | |
| **Mostní závěry** | | | | | |
| Nejsou | | | | | |
| **Izolace nosné konstrukce** | | | | | |
| celoplošně natavovaný asfaltový pás | | | | | |
| **Spodní stavba** | | | | | |
| na opěry navazují mostní křídla | | | | | |
| **Opěry** | | | | | |
| krajní žel.betonové jsou plošně založeny, tl. cca 0,5 m | | | | | |
| **Přechodová oblast** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Vozovka/chodníky** | | | | | |
| Povrch komunikace: | nezpevněno | | | | |
| Povrch chodníku: | - | | | | |
| **Odvodnění mostu** | | | | | |
| vypustě nejsou, odvodněno vyspádováním do přilehlého terénu | | | | | |
| **Záchytná zařízení** | | | | | |
| Zábradlí: | - | | | | |
| Jiné vybavení: | - | | | | |
| **Ostatní údaje** | | | | | |
| výška mostu nad terénem 1,800 m | | | | | |
| **Správní údaje** | | | | | |
| Archivace projektu: | obec Třeština | | | | |
| **Klasifikační stupeň stavu mostu*** | | | | | |
| nosná konstrukce: | II - Velmi dobrý | | | | |
| spodní stavba: | II - Velmi dobrý | | | | |
| Použitelnost: | I - Použitelný | | | | |

| | |
|---|---|
| Rok provedení poslední HPM (MPM): | neznámý |
| Datum zpracování mostního listu: | 09/2021 |

* Stavy mostů dle ČSN 73 6221

## Mostní list mostu pozemní komunikace

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ev.č.mostu:** | 11c-M1 | | | | |
| **Název mostu:** | betonový most na Seče | | | | |
| **Místní název:** | - | | | | |
| Předmět přemostění: | | místní potok | | | |
| Převáděná komunikace: | | místní komunikace III. třídy | | | |
| Staničení liniové: | - | Staničení na úseku: | | - | |
| Rok postavení (odhad): | | 1970 | | | |
| Rok poslední rekonstrukce: | | - | | | |
| Kraj: | Olomoucký | | | | |
| Okres: | Šumperk | | | | |
| Obec: | Třeština | | | | |
| Katastrální území: | Třeština [770795] | | | | |
| Lokalita: | p.č. 432 | | | | |
| Správce mostu: | obec Třeština | | | | |
| Dl.přemostění (v ose): | 1,650 m | Dl.nosné kce: | 2,650 m | Šikmost: | 90 ° |
| Volná šířka: | 2,690 m | Celk.šířka mostu: | 2,850 m | Plocha mostu: | 7,55 m2 |
| **Nosná konstrukce** | | | | | |
| celkový počet polí: | 1 | | | | |
| Podrobný popis nosné konstrukce: | | | | | |
| Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska vetknutá do opěr, tl. 0,20 m s náběhovanými boky. Rámová konstrukce je monolitická. | | | | | |
| **Popis skupin polí** | | | | | |
| Počet polí: | 1 | Světlost šikmá: | - | Světlost kolmá: | 1,650 m |
| Konstrukční výška: | 0,300 m | Rozpětí: | 2,150 m | Stavební výška: | 0,480 m |
| Druh statického působení: | | rám | | | |
| **Způsob uložení NK** | | | | | |
| rámová konstrukce, vetknutí | | | | | |
| **Mostní závěry** | | | | | |
| Nejsou | | | | | |
| **Izolace nosné konstrukce** | | | | | |
| celoplošně natavovaný asfaltový pás | | | | | |
| **Spodní stavba** | | | | | |
| na opěry navazují mostní křídla | | | | | |
| **Opěry** | | | | | |
| krajní žel.betonové jsou plošně založeny, tl. cca 0,5 m | | | | | |
| **Přechodová oblast** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Vozovka/chodníky** | | | | | |
| Povrch komunikace: | nezpevněno | | | | |
| Povrch chodníku: | - | | | | |
| **Odvodnění mostu** | | | | | |
| vypustě nejsou, odvodněno vyspádováním do přilehlého terénu | | | | | |
| **Záchytná zařízení** | | | | | |
| Zábradlí: | ocelové zábradlí výšky 1,060 m na levé římse ve směru na Háj. Špatný stav | | | | |
| Jiné vybavení: | - | | | | |
| **Ostatní údaje** | | | | | |

| | |
|---|---|
| výška mostu nad terénem 2,115 m | |
| **Správní údaje** | |
| Archivace projektu: | obec Třeština |
| **Klasifikační stupeň stavu mostu*** | |
| nosná konstrukce: | II - Velmi dobrý |
| spodní stavba: | II - Velmi dobrý |
| Použitelnost: | I - Použitelný |
| Rok provedení poslední HPM (MPM): | neznámý |
| Datum zpracování mostního listu: | 09/2021 |

* Stavy mostů dle ČSN 73 6221

## Mostní list mostu pozemní komunikace

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ev.č.mostu:** | 12c-M1 | | | | |
| **Název mostu:** | ocelový most na Příhon | | | | |
| **Místní název:** | - | | | | |
| Předmět přemostění: | | řeka Morava | | | |
| Převáděná komunikace: | | místní komunikace III. třídy | | | |
| Staničení liniové: | - | Staničení na úseku: | | - | |
| Rok postavení (odhad): | | 1980 | | | |
| Rok poslední rekonstrukce: | | - | | | |
| Kraj: | Olomoucký | | | | |
| Okres: | Šumperk | | | | |
| Obec: | Třeština | | | | |
| Katastrální území: | Třeština [770795] | | | | |
| Lokalita: | p.č. 482/1 | | | | |
| Správce mostu: | obec Třeština | | | | |
| Dl.přemostění (v ose): | 19,200 m | Dl.nosné kce: | 22,000 m | Šikmost: | 90 ° |
| Volná šířka: | 4,800 m | Celk.šířka mostu: | 5,300 m | Plocha mostu: | 116,6 m2 |
| **Nosná konstrukce** | | | | | |
| celkový počet polí: | 2 | | | | |
| Podrobný popis nosné konstrukce: | | | | | |
| Nosnou konstrukci tvoří ocelové nosníky I400 spojitě uložené na podpěru. Nosníky jsou spřaženy betonovou deskou tl. 140 mm | | | | | |
| **Popis skupin polí** | | | | | |
| Počet polí: | 2 | Světlost šikmá: | - | Světlost kolmá: | 9,450 m |
| Konstrukční výška: | 0,400 m | Rozpětí: | 10,600 m | Stavební výška: | 0,540 m |
| Druh statického působení: | | trám spojitý | | | |
| **Způsob uložení NK** | | | | | |
| prosté uložení | | | | | |
| **Mostní závěry** | | | | | |
| Nejsou | | | | | |
| **Izolace nosné konstrukce** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Spodní stavba** | | | | | |
| podpěra mostu je tvořena bet. pilíři 5x 300/300 spojenými v hlavě žel betonovým prahem. Základ podpěry je ohraničen štětovnicovou stěnou. Opěry navazují na betonové koryto toku. | | | | | |
| **Opěry** | | | | | |
| Žel. Betonové opěry navazují na betonové koryto toku. Základ je společný se stěnou koryta. | | | | | |
| **Přechodová oblast** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Vozovka/chodníky** | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Povrch komunikace: | asfaltobeton | |
| Povrch chodníku: | - | |
| **Odvodnění mostu** | | |
| vypustě nejsou, odvodněno vyspádováním do přilehlého terénu | | |
| **Záchytná zařízení** | | |
| Zábradlí: | ocelové zábradlí výšky 1,000 m na obou římsách | |
| Jiné vybavení: | - | |
| **Ostatní údaje** | | |
| výška mostu nad povrchem základu podpěry je 3,420 m | | |
| **Správní údaje** | | |
| Archivace projektu: | obec Třeština | |
| **Klasifikační stupeň stavu mostu*** | | |
| nosná konstrukce: | III - Dobrý | |
| spodní stavba: | II - Velmi dobrý | |
| Použitelnost: | I - Použitelný | |
| Rok provedení poslední HPM (MPM): | | neznámý |
| Datum zpracování mostního listu: | | 09/2021 |

* Stavy mostů dle ČSN 73 6221